



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650258010 - MULTI HF MOTUL 1L. VERDE 106399

Fluido hidráulico multifuncional de altas prestaciones, de bases sintéticas, especialmente diseñado para circuitos hidráulicos de direcciones asistidas, amortiguadores o techos descapotables, en vehículos automóviles de última generación.

Particularmente adaptado a los fabricantes Europeos: GRUPO VAG (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda), PORSCHE, BMW, CITRÖEN, MERCEDES BENZ, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB, como Americanos: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL. No utilizar en cajas de velocidades.

G 002 000, G 002 000, G 00 4000, G 004 000, TL 52 146, TL 52 146, TH 5000, RH 5000, 81 22 9 407 758, 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, 83 29 0 429 576, 05127381AB, MS 11655, MS 10838, MS 5931, 99 7969, Total Fluide DA, Total Fluide DA, Total Fluide DA, Total Fluide DA, Total Fluide LDS, Total Fluide LDS, Total Fluide LDS, Total Fluide LDS, X 902 011 622, Tutela GI/R, Tutela GI/R, Tutela GI/R, 9.55550-SA1, WSS-M2C204-A, GM 1940715, GM 1940766, B 040 0070, M 3289 (3623/93), MB 345.0, Q 1 32 0001, 001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, H 50126, H 50126, H 50126, H 50126, 99 7969, 99 7969, 99 7969, 9979 A4, 9979 A4, 9979 A4, 9979 A4, 9730 A5, 9730 A5, 9730 A5, 9730 A5, 000 043 203 33, 000 043 206 56, 3032 380, 1161529, TE-ML 02K, CHF, CHF, PSF 9109, PSF 9109, TITAN ZH 4300 B, TITAN ZH 3044, BLOCK DA, CHF 11S, CHF 202, Tutela CS Speed, Tutela CS Speed, Fluide DA, Fluide LDS, LDA, 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, MS 11655, 68088485AA, PSA S71 2710, 9735-EJ, 9979-A1, MS 11655, MS 11655, B 040 0070, B 040 2012, 00232-19017, 00232-19017, PSF-4, PSF-4, LR003401, Cold Climate PAS Fluid LRN2261, PSA S71 2710, PSA S71 2710, PSF NEW-W, 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, GM 1940 715, GM 1940766, B 040 0070, B 040 2012, 9735-EJ, 9735-EJ, 93160548, G 002 000, G 002 000, G 004 000, G 004 000, G 004 012, G 004 012, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146, TL 52 146, PSA S71 2710, PSF NEW-W, 1273 36, 30741424

