



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

BG - 766041110473 - ACONDICIONADOR DIRECCION ASISTIDA 3306E BG

TAPAFUGAS DIRECCION ASISTIDA

PROBLEMA: Las altas temperaturas y presiones que existen sobre la dirección asistida aumentan las demandas que existen

sobre el fluido de la dirección asistida y los aditivos que contiene este fluido. La contaminación del fluido es cau-

sada fundamentalmente por la oxidación. Esto conduce a formación de depósitos en el sistema que causan da-

ños en la bomba de la dirección, piñones y cremallera.

SOLUCIÓN: BG Power Steering Conditioner contiene antioxidantes, dispersantes e ingredientes antidesgaste que mantiene el

estado del fluido, la limpieza del sistema, evita el ruido y el desgaste excesivo. Este producto evita la acumulación de

depósitos y la formación de espuma.

BENEFICIOS: Limpia y protege los componentes del sistema.

Reduce el desgaste de las piezas.

Fortalece y protege las juntas.

Previene las fugas de fluido.

USO: Añada una botella de 177ml de BG Power Steering Conditioner al depósito de la dirección asistida, no sobrepase

el límite de llenado del depósito. Si continúan las vibraciones, ruidos y fugas puede añadir una segunda botella.

BG Products, Inc., no se hace responsable del mal uso o uso excesivo del producto.



